

问题解决与分析与QC七工具

深圳市华翊企业管理顾问有限公司



问题的定义

- ◇ 事物在自我期许的目标中, 所产生脱离的现象
- ◇ 当吾人对一件事务的期望,与所发生之事实有差距(Gap)时,即所谓的问题
- ◇ Ex 1:一般员工的心目中的理想的公司
- ◇ Ex 2: 家庭代沟
- ◇ 问题明确时,有为唯一解
- ◇ 问题不明确时,有多重解





今日的问题,是由于昨日的行动所造成

◇ 马斯洛需求阶级理论

生理的需求

安全的需求

归属感或爱的需求

地位或受人尊重的需求

自我实现的需求

...其中若有一项需求无法满足,


其更上一级的需求就不会出现

...公平地对待员工,员工将会以正面态度回应

...人的心态总向新的观念延展,绝不会折回原先的层面

整体为重

深度思考





所有未来的问题,均隐藏在现在之中

◇ 正确的发现问题,是要掌握现在


或过去的正确资料,不可或缺





问题收敛的方法收集

得到问题分析的结果



暂时立刻该问题的思考,而一个完全不相同的角度去观察



一般问题解决步骤(视觉思考法)

- ◇ 寻找现场构成障碍的地方
- ◇ 捉住(拍摄)应改善之可能位置
- ◇ 显示 (照片) 最终问题之部位
- ◇ 针对问题点,构思改善之方案
- ◇ 实施改善对策





如何将数字简单化

◇ EX:某公司行销部人员向经理报告:

公司销货总收入金额:25,886,832元

商品成本:14,645,832元

总经理问:

商品成本对销货总收入其百分比为何?

14/25=56/100 约56%



问题改善思考之模式

- ◇ 选定主题:改善着眼点
- ◇ 目标设定:定量化
- P ◇ 达成方法:具体化
 - D ◇ 时间表:依计划实施
- C ◇ 效果确认:改善目标与实际绩效 之差异检讨;
 - 目标之数据,图表之差异于管理改善
- A → 建立标准化:有达成目标之效果,标准化管理 教育训练,追踪结果
 - ◇ 改进行动:来达成目标之问题,今后努力之课 题,下期活动之题目



传统QC工具

- ◇ 查检表…查现象
- ◇ 柏拉图…示重点
- ◇ 特性要因图…析要因
- ◇ 散布图…看相关
- ◇ 直方图…呈分布
- ◇ 管制图…管异常
- ◇ 层别法…滤问题





查检表

- ◇ 记录用:划记(标示或图示)
- ◇ 价点:
- ◇ 点检用:非做(非检查)不可 之事项
- ◇ 是公司或自己的备忘录
- ◇ 要简明
- ◇ 避免勾答案的方式
- ◇ 每一区域都应有一查检表
- ◇ 对新进员工很有用
- → 可以随时间而进化
- 帮助时间的管理

一可让执行查检 人员"独立思 考"


一可控制查核进

行时之步调



如何使用柏拉图

- —Y轴:金钱、品质、时间、安全、作业人员
- —X轴:作业人员、|材料、机具、制品、线别
- 一最大问题再分析
- —顺序,比例
- 一比较前后之间的变化
- —找题目(订目标用)
- —找原因
- —下对策
- —效果之表现
- —报告或记录用






3、包装

鱼骨图范例:RMA修复量问题分析






- ◇ 因果相关
- ◇ 正相关
- ◇ 负相关
- ◇ 零相关



◇ PS:单纯判断 零相关

造成误导





管制图

- ◇ 是一种对工程重要特性加以管理的一种方法
- ◇ 是依照数据的自主管理的基石
- ◇ 其主要可分计量与计数管制图两种
- ◇以上下管制界限来控制制程的变异点
- ⋄ 当有点超出管制界限时,发现的人员应立即回报上级,并迅速采取改善对策
- ◇ 管制图的判读,应该随时背诵与了解



管制图之观念

- ◇ 目的:探索Quality不平衡之原因
 - —偶然
 - 一异常
- 工程分析,找出参差之主因
- ◆ 具体数字
- ◇ 收集Date (25 lots以上)有计量与计数两种
- ◇ 选择(各方面之资料)



抽检频次

样品

220

25

21

24

250

36



1½/2h

220 | 220 | 220 | 350 |

15

25

20

ď	国 采	ען	•	t.
D	炒	友		

川工

量具编号

单位

65

100 | 135 | 280

330 | 320 | 225 | 290 | 170 |

38

29

26

15

P管	制	图案	例	•
	n	松 出	A	

P管	制	图案	[例	•	
			.। हिं		

工序名称

具

33

42

产品名

控制项

日期/时间

检查数

不良数

不良率

组

别

称

 \blacksquare

工序编号

特性值

255

15

22


440 365 255 300

44

47

13





直方图案例



例:测量50个脚管的长度

N = 50

长度规格=31mm 公差0.8mm,测量50个数据如

下:

1	30.8	31.7	30.6	31.4	30.8
2	31.5	30.6	30.2	31.1	30.7
3	30.5	31.0	30.9	30.5	30.4
4	31.0	31.6	30.7	30.3	31.8
5	30.9	31.2	30.7	30.5	31.7
6	31.2	31.5	30.5	31.6	30.9
7	31.3	30.7	31.7	31.5	32.0
8	31.1	30.8	31.0	31.1	31.4
9	30.4	31.1	30.9	30.9	31.0
10	30.9	31.2	31.6	31.2	31.8



其他图表应注意事项

◇ 长形图:间隔比一般为1:2

◆ 鱼骨图:注意分层的技巧

推移图:历史线图



Thank You!

联系我们:

深圳市华翊企业管理顾问有限公司

电话: 0755-32902116 传真: 0755-32902119

·邮箱: huayiqiguan@163.com

网址:www.lmcc-sz.com

地址:深圳市龙华新区华盛路华胜商业大厦1606号